

## 学校の耐震対策状況について

区分	No	校名	児童・生徒数			校舎				屋内運動場		
			H20	H21	H22	設計	耐震診断	耐震設計	改修工事	設計	耐震診断	改修工事
小学校	1	第一	483	486	480	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	完了	完了
	2	第二	570	583	600	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施④	
	3	東清	88	65	66	旧基準	完了[0.44]	完了		新基準	不要	不要
	4	西清	277	263	255	旧基準	完了	完了	完了	新基準	不要	不要
	5	南清	147	181	228	旧基準	完了[0.58]			新基準	不要	不要
	6	清見台	598	632	633	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施③	
	7	祇園	705	689	684	旧基準	完了[0.41]	完了	一部工事	旧基準	実施中	
	8	岩根	363	351	370	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施⑤	
	9	高柳	522	516	492	旧基準	完了[0.47]	完了	一部工事	旧基準	実施中	
	10	波岡	304	342	365	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施③	
	11	鎌足	98	96	97	旧基準	完了[0.56]	完了		旧基準	未実施③	
	12	金田	171	160	152	旧基準	完了[0.28]	完了	工事中	旧基準	未実施④	
	13	中郷	108	110	103	旧基準	完了[0.41]			旧基準	実施中	
	14	馬來田	294	276	258	旧基準	完了[0.23]	完了	工事中	旧基準	未実施③	
	15	富岡	79	64	61	旧基準	完了[0.67]			旧基準	未実施③	
	16	畑沢	880	867	832	旧基準	完了[0.55]			旧基準	未実施③	
	17	請西	872	893	940	旧基準	完了[0.59]			旧基準	未実施③	
	18	八幡台	383	457	512	旧基準	完了[0.66]			新基準	不要	不要
中学校	1	第一	281	282	292	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施⑤	
	2	第二	479	461	472	旧基準	完了[0.32]	完了		旧基準	未実施⑤	
	3	第三	287	325	319	旧基準	完了[0.23]	完了	工事中	旧基準	未実施⑤	
	4	岩根	261	264	261	旧基準	完了[0.49]			旧基準	未実施⑤	
	5	鎌足	52	55	47	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	6	金田	80	85	97	旧基準	完了[0.34]	完了		旧基準	未実施⑤	
	7	中郷	60	52	49	旧基準	完了[0.44]			旧基準	未実施③	
	8	富来田	216	219	207	旧基準	完了[0.43]	設計中		旧基準	未実施③	
	9	太田	454	499	524	旧基準	完了[0.57]			旧基準	未実施③	
	10	畑沢	429	440	480	旧基準	完了[0.60]			新基準	不要	不要
	11	岩根西	192	198	205	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	12	波岡	276	268	252	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	13	清川	165	184	190	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
合計			10,174	10,363	10,523							

※番号と校名が斜体の学校は、適正規模等審議会中間答申で移転や統合が勧告されている。

※児童・生徒数の値は、それぞれの年の5月1日現在の値である。

※校舎の耐震診断完了の後の[ ]囲み数値は主要部分のls値。

※体育館の耐震診断未実施の後の○囲み数値は優先度調査ランクで、少ないほど危険性が高い。

※旧基準の体育館で、耐震診断を実施した施設は無いため、耐震設計は全て行われていない。