

## 学校の耐震対策状況について

会派羅針盤 近藤  
個人質問資料 P2

区分	No	校名	児童・生徒数			校舎				屋内運動場		
			H21	H22	H23	設計	耐震診断	耐震設計	改修工事	設計	耐震診断	改修工事
小学校	1	第一	486	480	487	旧基準	完了	完了	完了(改築)	旧基準	完了	完了
	2	第二	583	600	612	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施④	
	3	東清	65	66	62	旧基準	完了[0.44]	完了		新基準	不要	不要
	4	西清	263	255	227	旧基準	完了	完了	完了	新基準	不要	不要
	5	南清	181	228	278	旧基準	完了[0.58]	設計中	(改築予定)	新基準	不要	不要
	6	清見台	632	633	625	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	実施中	
	7	祇園	689	684	698	旧基準	完了	完了	工事中	旧基準	耐力度調査済	
	8	岩根	351	370	373	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施⑤	
	9	高柳	516	492	477	旧基準	完了	完了	工事中	旧基準	完了[0.27]	
	10	波岡	342	365	366	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	実施中	
	11	鎌足	96	97	100	旧基準	完了[0.56]	完了		旧基準	実施中	
	12	金田	160	152	143	旧基準	完了	完了	工事中	旧基準	未実施④	
	13	中郷	110	103	98	旧基準	完了[0.41]			旧基準	完了[0.22]	
	14	馬來田	276	258	242	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	実施中	
	15	富岡	64	61	68	旧基準	完了[0.67]			旧基準	実施中	
	16	畑沢	867	832	795	旧基準	完了[0.55]			旧基準	実施中	
	17	請西	893	940	962	旧基準	完了[0.59]			旧基準	実施中	
	18	八幡台	457	512	572	旧基準	完了[0.66]			新基準	不要	不要
中学校	1	第一	282	292	306	旧基準	完了	完了	完了	旧基準	未実施⑤	
	2	第二	461	472	475	旧基準	完了[0.32]	完了		旧基準	未実施⑤	
	3	第三	325	319	313	旧基準	完了	完了	完了(改築)	旧基準	未実施⑤	
	4	岩根	264	261	244	旧基準	完了[0.49]			旧基準	未実施⑤	
	5	鎌足	55	47	48	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	6	金田	85	97	97	旧基準	完了[0.34]	完了		旧基準	未実施⑤	
	7	中郷	52	49	47	旧基準	完了[0.44]			旧基準	実施中	
	8	富来田	219	207	202	旧基準	完了[0.43]	完了	工事中	旧基準	実施中	
	9	太田	499	524	535	旧基準	完了[0.57]			旧基準	実施中	
	10	畑沢	440	480	478	旧基準	完了[0.60]			新基準	不要	不要
	11	岩根西	198	205	186	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	12	波岡	268	252	265	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
	13	清川	184	190	206	新基準	不要	不要	不要	新基準	不要	不要
合計			10,363	10,523	10,587							

※番号と校名が斜体の学校は、移転や統合が示されたものである（第二中は移転しない扱い）。

※児童・生徒数の値は、それぞれの年の5月1日現在の値である。

※校舎の耐震診断完了の後の[ ]囲み数値は主要部分のIs値。

※体育館の耐震診断未実施の後の○囲み数値は優先度調査ランクで、少ないほど危険性が高い。

※旧基準の体育館は、耐震診断に取りかかっているが、耐震設計はまだ行われていない。

※祇園小学校の体育館は耐力度調査を実施したので「Is値」は示されない。